
#### Общие сведения об изделии

Контроллер входов/выходов ЛИР-987Б может использоваться в составе СППУ совместно с контроллером движения ЛИР-980(983) для vвеличения количества входов и выходов системы. Так же ЛИР-987Б может подключаться к контроллеру ЛИР-986А для увеличения количества программируемых входов/выходов vправления электроавтоматикой. Изготавливается в пластмассовом корпусе платформы креплением, предназначенным для установки модуля на DIN-рельс. Подключение модуля к контроллерам осуществляется 20-жильным плоским кабелем через разъем ХР2. Таким же кабелем модули последовательно соединяются между





собой через разъем XP1. Для подключения внешних устройств используются колодки с винтовыми зажимами для проводов XT4,XT6. Для подачи внешнего питания входов/выходов используются колодки XT3,XT5. Для сигнализации о текущем состоянии, напротив клемм каждого входа/выхода, установлены световые индикаторы. Зелёного цвета для входов и красного для выходов.

#### Основные технические данные и характеристики

<u>Основные технические данные и характеристики</u>	
- Количество дискретных входов	2
Минимальное напряжение для активации входа, В 1	12
Максимально допустимое напряжение на входе, В	50
Максимальная частота опроса входа, Гц	00
- Количество дискретных выходов	12
Характеристики оптронов (при температуре +25°C)	
Максимально допустимое коммутируемое напряжение (при Rharp не менее 2кОм), В 3	00
Максимально допустимый ток нагрузки выхода, мА,	0
Максимальная рассеиваемая мощность, мВт на 1 канал30	0
Характеристики твердотельных реле TP (при температуре +40°C)	
Максимально допустимое коммутируемое напряжение (при Rharp не менее 1,5кОм), В ±2	50
Максимально допустимый ток нагрузки выхода, мА, 1	.70
Максимальный пиковый ток нагрузки, мА, (макс. длительность 10мс)5	00
- Напряжение питания модуля, В, не более 5	5,2
- Потребляемая мощность, Вт, не более	2,5
- Габаритные размеры (высота х ширина х глубина), мм	13
- Масса модуля, кг, не более	,2
-Условия эксплуатации:	
Установка в конструктивах, защищающих изделие от попадания воды масла, эмульсии, пыли и д	цр;
Температура окружающей среды, °С	10;
Относительная влажность, при +25°С, %	30;
Атмосферное давление, кПа84 ÷ 10	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	-

#### Распайка соединителей

#### ХТ4 - РАЗЪЕМ ВЫХОДОВ

№ контакта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Адрес	Выход 1	Выход 2	Выход 3	Выход 4	Выход 5	Выход 6	Выход 7	Выход 8	Выход 9	Выход 10	Выход 11	Выход 12

#### ХТ6 - РАЗЪЕМ ВХОДОВ

№ контакта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Адрес	Вход 1	Вход 2	Вход 3	Вход 4	Вход 5	Вход 6	Вход 7	Вход 8	Вход 9	Вход 10	Вход11	Вход 12

#### XT3 - РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ ВЫХОДОВ

#### XT5 - РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ ВХОДОВ

№ контакта	1	2	3	4
Адрес	011,012	ОТвых1-4	ОТвых5-8	ОТвых9-12

№ контакта	1	2	3	4
Адрес	+Uo(8x) -Uo(8x)	OTBx1-4	OTBX5-8	ОТвх9-12

ОТвых1-4 – общая точка ТР или коллекторов выходных оптронов 1..4 (для схемы с ОЭ)

ОТвых5-8 – общая точка ТР или коллекторов выходных оптронов 5..8 (для схемы с ОЭ)

ОТвых9-12 – общая точка ТР или коллекторов выходных оптронов 9..12 (для схемы с ОЭ)

ОТ1,ОТ2 – общая точка ТР или эмиттеров выходных оптронов 1..12 (для схемы с ОК)

Для питания выходных оптронов через БП ЛИР-989 необходимо установить перемычки на JP и XT3:

JP5-6 – 1 контакт XT3 подключен к 10 выводу БП ЛИР-989 (ОТ1);

JP7-8 – 1 контакт XT3 подключен к 12 выводу БП ЛИР-989 (ОТ2)

ОТвх1-4 - подключение внешнего питания входных оптронов 1..4

ОТвх5-8 - подключение внешнего питания входных оптронов 5..8

ОТвх9-12 — подключение внешнего питания входных оптронов 9..12

+Uo(вx); -Uo(вx) – выход от БП ЛИР-989 для питания входных оптронов

Для питания входных оптронов через БП ЛИР-989 необходимо установить перемычки на JP и XT5:

JP1-2 - 1 контакт XT5 подключен к 11 выводу БП ЛИР-989 ( -Uo(вх) )


JP3-4 − 1 контакт XT5 подключен к 9 выводу БП ЛИР-989 (+Uo(вх))


#### Схемы подключения входов/выходов


## ВЫХОДЫ ЛИР-987Б


#### ВХОДЫ ЛИР-987Б

# Открытый Эмиттер Открытый Коллектор Твердотельные Реле









## Код заказа



## Комплектность

1.	Контроллер ЛИР-987Б.000	1шт.
2.	Ответная часть соединителя TB-06R-12	2шт.
3.	Ответная часть соединителя TB-06R-04	2шт.
4.	Соединительный плоский кабель	1шт.
5.	Паспорт ЛИР-987Б.000ПС	1шт.

ТР – выходные оптроны – твердотельные реле (ТР)

#### Свидетельство о приемке


На основании осмотра и проведённь	іх испытаний контроллер входов/вых	одов
ЛИР-987Б	Зав. №	
признан годным к эксплуатации.		
Дата приёмки	20 г.	Штамп ОТК

## Гарантийные обязательства

Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие технических параметров контроллера ЛИР-9875 настоящему паспорту при соблюдении потребителем эксплуатационных характеристик указанных в данном паспорте.

Гарантийный срок работы контроллера – 3 года со дня отгрузки со склада предприятия-изготовителя.

Гарантийный срок хранения контроллера - 9 месяцев со дня изготовления.



# **ПАСПОРТ** ЛИР-987Б.000ПС

Контроллер входов/выходов ЛИР-987Б

## ОАО «СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ»

195009 Санкт –Петербург, Кондратьевский пр. д.2, литер А, СКБ ИС тел. (812) 540-03-09, факс (812) 540-29-33, www.skbis.ru